

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录告知书

编号：20220404

厦门深富华园艺有限公司：

经园林绿化主管部门检查，你单位施工的轨道交通2号线高林停车场上盖还建高林公园工程存在开展扬尘自检自查措施不到位、扬尘台账不完善；未按标准设置围挡；未进行消纳、处置备案而运输废土；车辆冲洗设施损坏；存在未经核准的运输车辆进行废土运输等不良行为。项目经理张文种，职业资格证书号闽G209-06028，电话13606002201。依据(厦府办[2018]235号)文与《厦门市人民政府令第162号文》规定及《厦门市园林绿化施工企业信用评价实施办法(修订)》(附件2)第28条、第56条，拟将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并拟将以(P1、P2、P3、P4、P5、P6)不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

你单位收到该告知书后如有异议，可在3个工作日内向我站提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此告知。

厦门市园林绿化工程质量站

2022年4月25日

签收人

张文种

身份证号码

3503619711113537

签收日期

2022年4月25日

注：1、本告知书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录告知书

编号：20220401

福建西景市政园林建设有限公司：

经检查，你单位施工的环东海域新城文体公建群C地块景观绿化工程存在安全风险分级管控清单建立不完整，未制定隐患排查治理清单，未实行闭环管理，电工特种作业证不符合规范要求，机械作业操作证来源不符合规范要求；消防安全教育培训考核不符合规范要求；危险用品制度未按规范要求建立，未建立化学用品安全风险台账；综合、化学用品等应急救援预案未按规范要求编制等不良行为，项目经理俞一红，证号闽G909-02162。根据《厦门市园林绿化施工企业信用评价操作细则》（附件2）第22条，拟将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并拟将以（P1、P2、P3、P4、P5、P6）不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

你单位收到该告知书后如有异议，可在3个工作日内向我站提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此通知。

厦门市园林绿化工程质量站

2022年04月07日

签收人 董志忠、 身份证号码 350623199505050537 日期 2022年4月13 日

注：1、本告知书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录告知书

编号：20220403

方圆建设集团有限公司：

经检查，你单位施工的机场片区阳塘公园项目存在安全风险分级管控资料不齐全，生产责任制度建立不完整，无相关安全检查记录、施工场地围挡有倒塌现象、施工基坑围挡不规范等不良行为，项目经理陈志腾，证号闽特 Z509-03360。根据《厦门市园林绿化施工企业信用评价操作细则》（附件2）第22条，拟将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并拟将以（P1、P2、P3、P4、P5、P6）不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

你单位收到该告知书后如有异议，可在3个工作日内向我站提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此通知。

厦门市园林绿化工程质量站

2022年04月07日

签收人 邱海明 身份证号码 350521199210285033

日期 2022年4月8日

注：1、本告知书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录告知书

编号：20220406

福建省沈旭建设工程有限公司：

经检查，你单位施工的厦门市园林植物园创建5A级旅游景区项目建筑设施提升改造工程存在施工中多次未设置高空临边防护措施、无安全警示牌、作业人员未佩戴个人安全防护品等不良行为，并被在厦门日报视频公众号宣传视频中曝光。项目经理高燕燕，证号闽2352019201915786。根据《厦门市园林绿化施工企业信用评价操作细则》（附件2）第24条，拟将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并拟将以（P1、P2、P3、P4、P5、P6）不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

你单位收到该告知书后如有异议，可在3个工作日内向我站提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此通知。

厦门市园林绿化工程质量站

2022年04月26日

签收人 刘飞 身份证号码 51072219870517096X

日期 2022年4月27日

注：1、本告知书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录认定书

编号：202204001

福建省泰宏建设工程有限公司：

经检查，你单位施工的翔安高新技术产业基地市政道路二期工程(绿化工程)工程，存在安全风险分级管控资料不齐全，生产责任制度建立不完整，无相关安全检查记录；作业人员未进行三级安全教育、未进行技术交底、未进行岗前考核，无消防管理制度和相关资料，未进行消防演练等不良行为，项目经理罗秀清，证号Z909-07800。根据《厦门市园林绿化施工企业信用评价操作细则》(附件2)第22条，将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并将以(P1、P2、P3、P4、P5、P6)不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

特此告知。

厦门市园林绿化工程质量站

2022年04月15日

签收人 罗秀清 身份证号码 412721198106054017
签收日期 2022 年 4 月 19 日

注：1、本认定书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。