

厦门市园林绿化施工企业不良行为记录告知书

编号：20230101

福建怡鹭工程有限公司：

经检查，你单位施工的马銮湾新城过芸溪生态修复工程，存在裸露土未覆盖，未设置洗车台和沉淀池，未设置施工便道，大叶榕、盆架子规格达不到设计要求等不良行为，项目经理陈振全，证号闽G209-06421。根据《厦门市园林绿化施工企业信用评价操作细则》（附件2）第35条、第58条，拟将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并拟将以（P1、P2、P3、P4、P5、P6）不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

你单位收到该告知书后如有异议，可在3个工作日内向我站提出书面陈述或申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此通知。

厦门市园林绿化工程质量站

2023年1月12日

签收人 姜江汀 身份证号码 350822199105276527
签收日期 2023年1月13日

注：1、本告知书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。

厦门市园林绿化施工企业 不良行为记录告知书

编号：20230102

福建森正建设集团有限公司：

经检查，你单位施工的软件园三期 F14 项目景观工程 工程，存在文明施工措施不到位，被主管部门通报 等不良行为，项目负责人张伟强，证号闽特-309-03036。根据《厦门市园林绿化施工企业信用评价实施办法（修订）》（附件 2）第 62 条，将上述行为以信用评价不良行为记入你单位的信用档案，并将以（P1、P2、P3、P4、P5、P6）不良行为记录档次录入“厦门园林绿化施工企业信用评价系统”。

特此告知。

厦门市园林绿化工程质量站

2023 年 1 月 19 日

签收人 _____ 身份证号码 _____

签收日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：1、本告知书抄送业主/代建单位；2、签收人需留身份证复印件。